



Приложение А  
(обязательное)


Сигнализатор оксида углерода СОУ1. Монтажный чертеж

А


Обозначение групп клеммных колодок и  
назначение их контактов



Контакты реле указаны в исходном положении



Разметка для крепления



Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № дубл. Подп. и дата.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИБЯЛ.413534.011 РЭ	Лист
						35